

Очарование облицованных фасадов – Кладка и расшивка швов в один приём



**Технология кладки
лицевого кирпича с
Кладочным раствором
V.O.R.**



- Несущая стена из поризованного кирпича POROTHERM уже готова. Вертикальная гидроизоляция выполнена из битумного покрытия.
- Горизонтальная гидроизоляция: синтетическая гидроизоляционная пленка.
- Z-образная изоляция заложена в кладку, поднята вверх и не будет нам пока мешать.



- Теплоизоляция (экструдированный пенополистирол XPS) клеится в два слоя в разбег под Z-образную изоляцию при помощи мастики.



- Теплоизоляция под Z-образную изоляцию полностью уложена.
- Плиты сверху имеют скос.
- Можно начинать кладку.



- Кладется угловой кирпич.
- Шнур крепиться к рейке, на которой предварительно отмечается высота рядов кладки.



- Ширина шва проверяется при помощи деревянной чурки, ширина которой соответствует необходимой ширине шва.
- Для обеспечения вентиляции раствор выскребается из каждого второго шва.




- Осторожно удаляем раствор из вентиляционной щели.
- Вертикальные швы должны полностью заполняться раствором!



- Если поднять уже уложенный кирпич, то сцепление раствора с кирпичом будет хорошо видно.



- Z-образная изоляция должна находиться в толще шва. Поэтому на кирпич сначала укладывается слой раствора.



- Теперь можно класть Z-образную изоляцию.



- Z-образная изоляция кладется на слой раствора.



Обратите внимание!

- Гидроизоляционный материал должен лежать ровно, без складок.
- Так, чтобы могла стечь вода.
- Если на стыках гидроизоляционного материала нахлест менее 20 см, его необходимо склеивать.




- Сложности могут возникнуть с углами.
- Чтобы уложить пленку без складок и в углах, мы разрезаем её по размеру...



- ... а потом нагреваем феном. Пленка начинает плавиться и склеивается.




- Ряд поверх Z-образной изоляции примерно на 1 см выступает вперед (цоколь).
- Z-образная изоляция при начале кладки не обрезается. Это необходимо, чтобы сразу было видно, что Z-образная изоляция проложена по всему периметру кладки.
- Чтобы хорошо заполнить вертикальные швы, кладем достаточно раствора на торцевую поверхность кирпича.




- Здесь на Z-образной изоляции нам необходимо оставить вентиляционные отверстия, поэтому мы вычищаем раствор из вертикальных швов при помощи деревянной чурки.



- Конечно можно вычистить раствор и при помощи расшивки.



- И здесь раствору тоже нечего делать! Поэтому мы его вычищаем.



- Вентиляционные отверстия должны доходить до изоляции...




● ...вот так чисто должно быть за кладкой.



- В качестве утеплителя мы выбираем минераловатные плиты.
- Мы обрезаем край плиты таким образом, чтобы она как можно плотнее прилегала к Z-образной изоляции.



- Плиты закрепляются при помощи специальных анкеров.




- Достаточно сначала закрепить плиты до той высоты, до которой кладка будет поднята в тот же день, так как кладка защищает изоляцию от сырости и механических повреждений.



- Изоляция выполняется из двух слоёв плит, которые укладываются в разбег так, чтобыстыки перекрывались.




- Укладка второго слоя изоляции.




- Изоляционные плиты фиксируются при помощи специальных пластин на анкерах.




- При таком ракурсе видно, что стена состоит из двух слоев – несущей стены и облицовочной кладки.



- Анкер должен располагаться горизонтально и крепится в горизонтальный шов кладки.



- Таким образом нагрузка распределяется оптимально.




- Анкер полностью закладывается в раствор.




- Плотное заполнение вертикальных швов.



- ... так же плотно заполняется кладочным раствором V.O.R. горизонтальный шов.



- Только плотное заполнение швов раствором обеспечивает отсутствие пустот.



- Убираем выдавленный кирпичом раствор.



- Только полное заполнение швов кладки раствором обеспечивает защиту фасада от осадков.




- Выравниваем угловой кирпич. Следим за толщиной слоя по рейке.



- При такой высоте кладки класть уже непросто. Нужны леса!




- Но этот ряд мы все-таки еще пройдем и так.




- Кладочный раствор V.O.R. очень пластичен, поэтому выровнять кирпич легко.



- А теперь приступим к облицовке второй стены. Рейку мы убрали и закрепляем шнур прямо по углу кладки.



- Необходимо провести „тест большого пальца“, чтобы понять, можно ли уже обрабатывать швы кладки.
- Обработка швов кладки должна происходить в момент, когда раствор достиг определенной степени равномерного затвердевания.



- Кажется, здесь раствор еще слишком мягкий. Расшивать еще рано.



- Мы хотим получить гладкий шов, поэтому обработаем его куском шланга. Естественно, его можно обработать и инструментом.
- Мастерство каменщика и равномерность затвердевания раствора к моменту обработки имеют определяющее значение для того, как будет выглядеть шов. У каждого мастера здесь свой «почерк».




- Дополнительное уплотнение раствора нажатием шланга улучшает склеивание раствора и кирпича.



- На углах швы нужно проходить так, чтобы вдавить раствор в шов, в направлении от угла к кладке.
- Места стыка высохшего и свежего раствора тоже нужно проходить так, чтобы раствор вдавливался в шов, в направлении от свежего раствора к застывшему.



- Если обнаружится, что где-нибудь шов не слишком плотный, необходимо уплотнить его раствором, не оставляя пустот.



- После этих работ мы обметаем кладку мягкой щеткой.



- При обметании удаляются остатки раствора с кирпича и из стыков вертикальных и горизонтальных швов.



- Мы обметаем кладку по диагонали.



- Очень важно накрывать облицовочную кладку для защиты от осадков во время перерыва в работах.
- Здесь мы защитили кладку и изоляционный слой при помощи простой пленки, рейки и нескольких крючков.




- Другой вариант защиты кладки:

Плюс: край твердого укрывного материала выступает за край кладки, поэтому влага не попадает на кладку.

Минус: изоляция не защищена.




- Только когда кладочные работы завершены, мы обрезаем излишки Z-изоляции.
- Изоляционный материал должен быть виден. Но из-за перепада уровня цоколя и кладки он скрыт.



Ну вот и все! Работа закончена!

Обратим внимание на некоторые детали:



- **Флис, которым накрывается для защиты от забивания мелкими частицами дренажная плита, должен покрывать и верхнюю её кромку и клеиться битумным kleем без растворителей (клей наносится точечно, а не слоем, чтобы не забить поры).**




- Вентиляционные отверстия должны быть закрыты от насекомых.
- Самый простой способ – вставить в них кусок армирующей сетки.




- Листва не забьет щели, если их защитить армирующей сеткой.



- Лучше, но и дороже: обычная пластиковая вентиляционная решетка.




- Пластиковая вентиляционная решетка в шов должна доходить до изоляции.



- Поперечный разрез стены с теплоизоляцией и вентиляционной щелью. Также хорошо видна гидроизоляция стены.




- Вентиляционная щель: раствор выдавливается из швов, но не обрывается, поэтому вентиляционная щель остается чистой.



- Анкеры скрепляют несущую стену с облицовочной кладкой.



- Благодаря обработке шлангом шов становится гладким.
Это подчеркивает его структуру.



● **Угол кладки**